

畑へ行って暗くなったので愛車アルトのライトを点灯して、帰ろうとしたら、畑仲間のKさんから左ヘッドランプが点灯していないぞと言われた。確かに点灯しません（写真上）。

ランプを簡単に外せれないかと考えて作業を開始しました。



他の固定箇所が見つからないので、バンパーを外してみました。ダメ。

ランプ左側のボルトはタイヤの前側のフェンダーインナパネルの内側にありそうで外すとありました。



ライトの後右のボルトはエンジンルームにあり狭くて指も入りません。ナットに紙テープを貼って落とさないように注意を払ってスパナで脱着（写真下）。



これでようやくヘッドライトが外れた（写真中）。

ヘッドライトの後のゴムカバーを外し、バルブを取出せました。白熱電球程の大きなバルブです。

ディーラーに電話し、取り寄せて貰うことにした。数日後連絡があり、部品を受け取りに行き、再び解体してバルブの交換作業に掛かった。

ヘッドランプから球切れしたバルブを取出し新しいバルブに交換しました。（写真下右）

ヘッドランプを車体に取り付ける前に点灯を確認（写真下左）。

バンザイです！！ 復元作業は短時間で済みました。

